

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № 8/ч

м/р Безенчукский
 Наименование территориального
 образования субъекта Российской
 Федерации

«16» августа 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образование
 1.2. Адрес объекта 446250, Самарская обл. м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 37
 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 5591,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8026 кв.м
 1.4. Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта нет
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г., капитального неизвестно
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук)
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446250, Самарская обл. м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 37

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность по основным и дополнительным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси №5, остановка «Поссовет»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (перепады высот более 4 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-------|--|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И(Г.О.У); ДЧ-И(К,С) | | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И(Г.О.У); ДУИ(С);ВНД(К) | | 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(О,К,С);ДП-И(Г,У) | | 3,4,5 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(Г,О,У,К);ДУ-И(С) | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(Г.О.У);ДУИ(С);ВНД(К) | | - |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И(К,О,У);ДУ-И(С,Г) | | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(Г,О,У);ВНД(К,С) | | 6 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект частично доступен для Г.,О,У и недоступен для К.С

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт текущий |
| 8. | Все зоны и участки | |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ не известен _____
в рамках исполнения _____ программа неизвестна _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ доступность полностью всем (ДП-В) _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
- 4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>3</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>5</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>4</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 3 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы: зам. директора по АХР Кутумова Т.А.


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы: инспектор по кадрам Алтунина Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

учитель технологии Кузенков Н.П.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 0/н
от «16» августа 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, 446250, Самарская обл., м/р Безенчукский,

п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 37

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | | При входе на территорию неровности асфальтового покрытия | К,С | Нуждается в реконструкции | Перекладка асфальтового покрытия |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | Нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, акустической информации, установки бортиков на путях движения | К,С | Нуждается в реконструкции путей движения на территории | Установка информационных сообщений, бортиков |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | | | нет | К,О,С,Г | Не требуются | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | | | нет | К,С | Не требуется | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | | | нет | К,О,С,Г,У | Не требуется | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | При входе на территорию неровности асфальтового | | | Перекладка асфальтового |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | покрытия. Нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, акустической информации, установки бортиков на путях движения | | | покрытие Установка информационных сообщений, бортиков |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход на территорию и территория объекта | ДП-И(Г,О,У); ДЧ-И(К,С) | | | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект признан ограниченно доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха, (доступность с помощью персонала). Объект доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 8/н
от «16» августа 2016 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, 446250, Самарская обл., м/р Безенчукский,
п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 37
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | Нет нарушений | К,О,С,Г | не требуется | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | | Нет нарушений | К,С | не требуется | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | Нет нарушений | К,С | не требуется | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | Не соответствует нормативу доступности, установленному для инвалидов | К | Нуждается в замене | Нуждается в замене |
| 2.5 | Тамбур | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Входная дверь не соответствует нормативу доступности, установленному для инвалидов | | | Входная дверь нуждается в замене |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДП-И(Г.О.У); ДУИ(С);ВНД(К) | | | Входная дверь нуждается в замене |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект признан ограниченно доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха, (доступность с помощью персонала). Объект доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 8/14
от «16» августа 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, 446250, Самарская обл., м/р Безенчукский,
п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 37
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | Нет нарушений | К,С,Г | Не требуется | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | Нет нарушений | К.С | Не требуется | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | есть | | | Нет нарушений | К | Не требуется | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | К | Нуждается в установке | Установить лифт (пассажирский) |
| 3.5 | Дверь | есть | | | Не соответствует нормативу доступности, установлено для инвалидов. | К | Дверь нуждается в замене | Установка двери, соответствующей нормативу доступности, установленному для инвалидов |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | Нет нормативных поручней вдоль стен внутри | К,С,Г | | Установить нормативные поручней |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | объекта, нет системы информации на объекте с использованием цветовых и тактильных направляющих, нет акустической информации | | | вдоль стен внутри объекта, систему информации на объекте с использованием цветовых и тактильных направляющих, акустическую информацию |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | Установит ь лифт (пассажирский) Установка двери, соответствующей нормативу доступности, установленном для инвалидов Установит ь нормативные поручней вдоль стен внутри объекта, систему информации на объекте с использованием цветовых и |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | тактильных направляющих, акустическую информацию |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И(О,К,С);ДП-И(Г,У) | | | Установить лифт (пассажирский) Установка двери, соответствующей нормативу доступности, установленному для инвалидов Установить нормативные поручней вдоль стен внутри объекта, систему информации на объекте с использованием цветовых и тактильных направляющих, акустическую информацию |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект признан частично доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 8/4
от «16» августа 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, 446250, Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т.

Безенчук, ул. Садовая, 37

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | | Не выделено в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, оказать сурдоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублирование и основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической системой | Г,С | Требуется установить | Выделить и установить |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|---|--|
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | | | | | Требуется реконструкция здания | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | Требуется реконструкция здания | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | - | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | Требуется реконструкция здания | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Не выделено в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, оказать сурдоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублирование и основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической системой | | Выделить в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, оказать сурдоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублирование и основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической системой. Требуется реконструкция здания | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(Г,О,У,К);ДУ-И(С) | | | Выделить в помещении не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, оказать сурдоперевод при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической системой. Требуется реконструкция здания |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 8/II
от «16» августа 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | Нет специализированного кабинета | - | - | Обустройство специализированного кабинета |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 8/с1
от «16» августа 2016 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 5/11
от «16» августа 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, 446250, Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т.

Безенчук, ул. Садовая, 37

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | Не соответствует нормативу доступности, установленному для инвалидов, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублирование основной информации рельефно-точечным | К,С | Требуется реконструкция здания | Реконструкция здания |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------|---|---|--|-----|---|---|
| | | | | | шрифтом и акустической информацией. | | | |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | | | Нет сурдоперевода при оказании услуг, нет системы информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией. | Г,С | | Требуется организовать сурдоперевод при оказании услуг, систему информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Нет сурдоперевода при | | | Требуется организовать |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | оказании услуг, нет системы информации и на объекте с использованием цветовых и тактильных направляющих, дублировании основной информации и рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией. | | | ать сурдопереводпри оказании услуг, систему информации на объекте с использованием цветовых и тактильных направляющих, дублирование основной информации и рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические | ДЧ-И(Г.О.У);ДУИ(С);ВНД(К) | | | Реконструкция здания, |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| помещения | | | | Требуются организовать сурдопереводпри оказании услуг, систему информации на объекте с использованием цветowych и тактильных направляющих, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией |
|-----------|--|--|--|--|

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 8/Н
от « 16 » августа 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации и связи на объекте

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, 446250, Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т.
Безенчук, ул. Садовая, 37
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | | | | К,О,С,Г,У | Установить | |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | | К,О,С,Г,У | Установить | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | | К,О,С,Г,У | Установить | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | нет | К,О,С,Г,У | Установить | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И(К,О,У);ДУ-И(С,Г) | | | Установить визуальные, акустические и тактильные средства на объекте. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно.

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 8/14
от «16» августа 2016 г

6. Результаты фотофиксации на объекте


ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, 446250, Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т.
Безенчук, ул. Садовая, 37
Наименование объекта, адрес



1. Территория, прилегающая к зданию



2. Вход в здание




3,4,5 Пути движения внутри здания




6. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Поэтажные планы здания ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук
1 Этаж



Поэтажные планы здания ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук

2 Этаж



Поэтажные планы здания ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук

3 Этаж

